ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.02.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.02.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1** : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.02.2018 № 99/2018/84678214			
Кадастровый номер:		**23:40:0403018:709**	

Номер кадастрового квартала:	23:40:0403018
Дата присвоения кадастрового номера:	29.09.2015
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Приморская, 30а
Площадь, м²:	16288.6
Назначение:	Многоквартирный дом
Наименование:	данные отсутствуют
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	12, в том числе подземных 1
Материал наружных стен:	Кирпичные
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют
Год завершения строительства:	2015
Кадастровая стоимость, руб.:	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 24.02.2018 г., поступившего на рассмотрение 24.02.2018 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра недвижимости:

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела **1**	Всего листов раздела **1** : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.02.2018 № 99/2018/84678214			
Кадастровый номер:		**23:40:0403018:709**	

Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	23:40:0403018:387
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	**23:40:0403018:776, 23:40:0403018:761, 23:40:0403018:727, 23:40:0403018:729, 23:40:0403018:730, 23:40:0403018:753, 23:40:0403018:754, 23:40:0403018:755, 23:40:0403018:770, 23:40:0403018:757, 23:40:0403018:756, 23:40:0403018:752, 23:40:0403018:751, 23:40:0403018:771, 23:40:0403018:740, 23:40:0403018:738, 23:40:0403018:744, 23:40:0403018:741, 23:40:0403018:765, 23:40:0403018:750, 23:40:0403018:749, 23:40:0403018:748, 23:40:0403018:769, 23:40:0403018:768, 23:40:0403018:767, 23:40:0403018:764, 23:40:0403018:747, 23:40:0403018:746, 23:40:0403018:745, 23:40:0403018:739, 23:40:0403018:737, 23:40:0403018:736, 23:40:0403018:731, 23:40:0403018:763, 23:40:0403018:762, 23:40:0403018:759, 23:40:0403018:758, 23:40:0403018:735, 23:40:0403018:734, 23:40:0403018:733, 23:40:0403018:743, 23:40:0403018:742, 23:40:0403018:718, 23:40:0403018:722, 23:40:0403018:720, 23:40:0403018:719, 23:40:0403018:717, 23:40:0403018:716, 23:40:0403018:715, 23:40:0403018:710, 23:40:0403018:714, 23:40:0403018:713, 23:40:0403018:712, 23:40:0403018:724, 23:40:0403018:711, 23:40:0403018:721, 23:40:0403018:723, 23:40:0403018:728, 23:40:0403018:725, 23:40:0403018:726, 23:40:0403018:732, 23:40:0403018:773, 23:40:0403018:766, 23:40:0403018:760, 23:40:0403018:777, 23:40:0403018:772**
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:	
Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке	данные отсутствуют
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют
Сведения о кадастровом инженере:	Постонен Дарья Валерьевна №01-13-207
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"
Особые отметки:	Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.
Получатель выписки:	

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела 5	Всего листов раздела 5 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.02.2018 № 99/2018/84678214			
Кадастровый номер:		**23:40:0403018:709**	

Схема расположения объекта недвижимости (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)



Масштаб 1:	Условные обозначения:		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.02.2018 № 99/2018/84678214			
Кадастровый номер:		**23:40:0403018:709**	

1. Сведения о координатах характерных точек контура объекта недвижимости

Система координат: МСК 23, зона 1
Зона №

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1	424466.4	1306872.3	данные отсутствуют	0.1		
2	424462.34	1306875.02	данные отсутствуют	0.1		
3	424460.93	1306877.89	данные отсутствуют	0.1		
4	424461.25	1306882.75	данные отсутствуют	0.1		
5	424459.28	1306882.75	данные отсутствуют	0.1		
6	424456.78	1306882.36	данные отсутствуют	0.1		
7	424454.12	1306881.34	данные отсутствуют	0.1		
8	424445.89	1306881.89	данные отсутствуют	0.1		
9	424443.37	1306883.25	данные отсутствуют	0.1		
10	424441.34	1306883.87	данные отсутствуют	0.1		
11	424439.01	1306884.22	данные отсутствуют	0.1		
12	424438.68	1306879.34	данные отсутствуют	0.1		
13	424436.92	1306876.7	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.02.2018 № 99/2018/84678214			
Кадастровый номер:		**23:40:0403018:709**	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
14	424432.53	1306874.54	данные отсутствуют	0.1		
15	424433.2	1306873.31	данные отсутствуют	0.1		
16	424434.02	1306872.16	данные отсутствуют	0.1		
17	424432.63	1306869.5	данные отсутствуют	0.1		
18	424431.37	1306866.55	данные отсутствуют	0.1		
19	424430.41	1306863.82	данные отсутствуют	0.1		
20	424433.33	1306862.92	данные отсутствуют	0.1		
21	424432.34	1306858.82	данные отсутствуют	0.1		
22	424431.8	1306854.41	данные отсутствуют	0.1		
23	424431.77	1306850.27	данные отсутствуют	0.1		
24	424432.22	1306846.08	данные отсутствуют	0.1		
25	424429.2	1306845.57	данные отсутствуют	0.1		
26	424429.91	1306842.14	данные отсутствуют	0.1		
27	424430.8	1306839.17	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.02.2018 № 99/2018/84678214			
Кадастровый номер:		**23:40:0403018:709**	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
28	424431.68	1306836.82	данные отсутствуют	0.1		
29	424430.72	1306835.8	данные отсутствуют	0.1		
30	424429.92	1306834.65	данные отсутствуют	0.1		
31	424433.96	1306831.95	данные отсутствуют	0.1		
32	424435.37	1306829.09	данные отсутствуют	0.1		
33	424435.04	1306824.21	данные отсутствуют	0.1		
34	424438.16	1306824.32	данные отсутствуют	0.1		
35	424440.16	1306824.81	данные отсутствуют	0.1		
36	424442.18	1306825.62	данные отсутствуют	0.1		
37	424450.4	1306825.07	данные отсутствуют	0.1		
38	424452.29	1306824.01	данные отсутствуют	0.1		
39	424454.95	1306823.09	данные отсутствуют	0.1		
40	424457.29	1306822.75	данные отсутствуют	0.1		
41	424457.61	1306827.61	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела 5.1	Всего листов раздела 5.1 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.02.2018 № 99/2018/84678214			
Кадастровый номер:		**23:40:0403018:709**	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
42	424459.38	1306830.27	данные отсутствуют	0.1		
43	424463.76	1306832.43	данные отсутствуют	0.1		
44	424462.55	1306834.45	данные отсутствуют	0.1		
45	424461.19	1306836.1	данные отсутствуют	0.1		
46	424458.99	1306837.89	данные отсутствуют	0.1		
47	424455.34	1306845.3	данные отсутствуют	0.1		
48	424455.63	1306849.71	данные отсутствуют	0.1		
49	424454.46	1306849.79	данные отсутствуют	0.1		
50	424454.89	1306856.31	данные отсутствуют	0.1		
51	424456.06	1306856.24	данные отсутствуют	0.1		
52	424456.35	1306860.64	данные отсутствуют	0.1		
53	424460.94	1306867.51	данные отсутствуют	0.1		
54	424462.8	1306868.61	данные отсутствуют	0.1		
55	424464.93	1306870.45	данные отсутствуют	0.1		

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела **5.1**	Всего листов раздела **5.1** : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.02.2018 № 99/2018/84678214			
Кадастровый номер:		**23:40:0403018:709**	

Номер точки	Координаты, м		Радиус, м	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м	
	X	Y			H1	H2
1	2	3	4	5	6	7
1	424466.4	1306872.3	данные отсутствуют	0.1		

2. Сведения о предельных высоте и глубине конструктивных элементов объекта недвижимости	
Предельная глубина конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют
Предельная высота конструктивных элементов объекта недвижимости, м	данные отсутствуют

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 5.1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения объекта недвижимости

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ___ Раздела **5.1**	Всего листов раздела **5.1** : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___
24.02.2018 № 99/2018/84678214			
Кадастровый номер:		**23:40:0403018:709**	

3. Сведения о характерных точках пересечения контура объекта недвижимости с контуром (контурами) иных зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства

Система координат: МСК 23, зона 1
Зона №

Номера характерных точек контура	Координаты, м		Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек контура, м	Глубина, высота, м		Кадастровые номера иных объектов недвижимости, с контурами которых пересекается контур данного объекта недвижимости
	X	Y		H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.

Раздел 7

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Перечень помещений, машино-мест, расположенных в здании, сооружении

Здание

вид объекта недвижимости

Лист № ___ Раздела 7	Всего листов раздела 7 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов выписки: ___

24.02.2018 № 99/2018/84678214

Кадастровый номер: **23:40:0403018:709**

№ п/п	Кадастровый номер помещения, машино-места	Номер этажа (этажей)	Обозначение (номер) помещения, машино-места на поэтажном плане	Назначение помещения	Вид разрешенного использования	Площадь, м²
1	23:40:0403018:776	Этаж № 1	офис. пом. №1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	74.7
2	23:40:0403018:761	Этаж № 1	2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	28.1
3	23:40:0403018:727	Подвал № -1	21	данные отсутствуют	данные отсутствуют	15.6
4	23:40:0403018:729	Подвал № -1	23	данные отсутствуют	данные отсутствуют	31.9
5	23:40:0403018:730	Подвал № -1	24	данные отсутствуют	данные отсутствуют	20.9
6	23:40:0403018:753	Подвал № -1	49	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.3
7	23:40:0403018:754	Подвал № -1	50	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.3
8	23:40:0403018:755	Подвал № -1	51	данные отсутствуют	данные отсутствуют	16.5
9	23:40:0403018:770	Подвал № -1	4	данные отсутствуют	данные отсутствуют	14.1
10	23:40:0403018:757	Подвал № -1	53	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.9
11	23:40:0403018:756	Подвал № -1	52	данные отсутствуют	данные отсутствуют	16.2
12	23:40:0403018:752	Подвал № -1	48	данные отсутствуют	данные отсутствуют	16.5
13	23:40:0403018:751	Подвал № -1	47	данные отсутствуют	данные отсутствуют	16.2
14	23:40:0403018:771	Подвал № -1	5	данные отсутствуют	данные отсутствуют	23.1
15	23:40:0403018:740	Подвал № -1	36	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.3
16	23:40:0403018:738	Подвал № -1	33,34	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.3
17	23:40:0403018:744	Подвал № -1	40	данные отсутствуют	данные отсутствуют	18.6
18	23:40:0403018:741	Подвал № -1	37	данные отсутствуют	данные отсутствуют	11.7
19	23:40:0403018:765	Этаж № 1	6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	247.3
20	23:40:0403018:750	Подвал № -1	46	данные отсутствуют	данные отсутствуют	11.7
21	23:40:0403018:749	Подвал № -1	45	данные отсутствуют	данные отсутствуют	11.7
22	23:40:0403018:748	Подвал № -1	44	данные отсутствуют	данные отсутствуют	15.8
23	23:40:0403018:769	Этаж № 1	10	данные отсутствуют	данные отсутствуют	28.1
24	23:40:0403018:768	Этаж № 1	9	данные отсутствуют	данные отсутствуют	143.2
25	23:40:0403018:767	Этаж № 1	8	данные отсутствуют	данные отсутствуют	28.1
26	23:40:0403018:764	Этаж № 1	5	данные отсутствуют	данные отсутствуют	247.3

27	23:40:0403018:747	Подвал № -1	43	данные отсутствуют	данные отсутствуют	18.6
28	23:40:0403018:746	Подвал № -1	42	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.1
29	23:40:0403018:745	Подвал № -1	41	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.1
30	23:40:0403018:739	Подвал № -1	35	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.7
31	23:40:0403018:737	Подвал № -1	32	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.4
32	23:40:0403018:736	Подвал № -1	31	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.4
33	23:40:0403018:731	Подвал № -1	25,26	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.4
34	23:40:0403018:763	Этаж № 1	4	данные отсутствуют	данные отсутствуют	28.1
35	23:40:0403018:762	Этаж № 1	3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	143.2
36	23:40:0403018:759	Подвал № -1	55	данные отсутствуют	данные отсутствуют	8.3
37	23:40:0403018:758	Подвал № -1	54	данные отсутствуют	данные отсутствуют	8.3
38	23:40:0403018:735	Подвал № -1	30	данные отсутствуют	данные отсутствуют	29.2
39	23:40:0403018:734	Подвал № -1	29	данные отсутствуют	данные отсутствуют	23.1
40	23:40:0403018:733	Подвал № -1	28	данные отсутствуют	данные отсутствуют	17.7
41	23:40:0403018:743	Подвал № -1	39	данные отсутствуют	данные отсутствуют	15.8
42	23:40:0403018:742	Подвал № -1	38	данные отсутствуют	данные отсутствуют	11.7
43	23:40:0403018:718	Подвал № -1	12	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.7
44	23:40:0403018:722	Подвал № -1	16	данные отсутствуют	данные отсутствуют	21.1
45	23:40:0403018:720	Подвал № -1	14	данные отсутствуют	данные отсутствуют	23.8
46	23:40:0403018:719	Подвал № -1	13	данные отсутствуют	данные отсутствуют	23.1
47	23:40:0403018:717	Подвал № -1	11	данные отсутствуют	данные отсутствуют	27.3
48	23:40:0403018:716	Подвал № -1	9,10	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.3
49	23:40:0403018:715	Подвал № -1	3	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.1
50	23:40:0403018:710	Подвал № -1, Этаж № 4, Этаж № 1, Этаж № 2, Этаж № 3, Этаж № 5, Этаж № 6, Этаж № 7, Этаж № 8, Этаж № 9, Этаж № 10, Этаж № 11, Технический этаж № б/н	1-6,59, 23-26, 7-14, 15-18, 19-22, 27-30, 31-34, 35-38, 39-42, 43-46, 47-50, 51-54, 55-58	данные отсутствуют	данные отсутствуют	3009.9
51	23:40:0403018:714	Подвал № -1	1,2	данные отсутствуют	данные отсутствуют	37.4
52	23:40:0403018:713	Подвал № -1	8	данные отсутствуют	данные отсутствуют	19.4
53	23:40:0403018:712	Подвал № -1	7	данные отсутствуют	данные отсутствуют	18.7
54	23:40:0403018:724	Подвал № -1	18	данные отсутствуют	данные отсутствуют	20.9
55	23:40:0403018:711	Подвал № -1	6	данные отсутствуют	данные отсутствуют	29.2
56	23:40:0403018:721	Подвал № -1	15	данные отсутствуют	данные отсутствуют	15.6
57	23:40:0403018:723	Подвал № -1	17	данные отсутствуют	данные отсутствуют	31.9
58	23:40:0403018:728	Подвал № -1	22	данные отсутствуют	данные отсутствуют	21.1
59	23:40:0403018:725	Подвал № -1	19	данные отсутствуют	данные отсутствуют	23.1

60	23:40:0403018:726	Подвал № -1	20	данные отсутствуют	данные отсутствуют	23.8
61	23:40:0403018:732	Подвал № -1	27	данные отсутствуют	данные отсутствуют	17.3
62	23:40:0403018:773	Этаж № 9	1-7 кв. 52-53	данные отсутствуют	данные отсутствуют	151.9
63	23:40:0403018:766	Этаж № 1	7	данные отсутствуют	данные отсутствуют	145.9
64	23:40:0403018:760	Этаж № 1	1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	145.9
65	23:40:0403018:777	Этаж № 1	офис. пом. №1	данные отсутствуют	данные отсутствуют	71.2
66	23:40:0403018:772	Этаж № 1	офис.пом. № 6, 10	данные отсутствуют	данные отсутствуют	260.3

Государственный регистратор		ФГИС ЕГРН
полное наименование должности	подпись	инициалы, фамилия

М.П.